



HÄMEEN  
YMPÄRISTÖKESKUS

LAUSUNTO

YSO/430A/2009

Ympäristönsuojeluosasto

13.5.2009

HAM-2008-Y-303-124

Newsec Oy  
Risto Mustaniemi  
PL 52  
00101 HELSINKI

Lausuntopyyntö 13.2.2009  
Pilaantuneen maaperän puhdistuksen loppuraportti 26.1.2009 (ENVIRON)

### **HIRSIMETSÄNTIE 5, LAHTI, PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTUSTYÖ**

Hämeen ympäristökeskus on tarkastanut yllämainitun loppuraportin Lahdessa Hirsimetsäntie 5:ssä sijaitsevan kiinteistön 398-5-933-10 pilaantuneen maaperän puhdistustöistä. Ympäristökeskus katsoo loppuraportissa esitetyn perusteella arvioituna, että ko. alueen maaperä on puhdistettu Hämeen ympäristökeskuksen 28.10.2008 antaman päätöksen YSO/148/2008 mukaisesti ja että puhdistus täyttää hyväksyttävästi suoritetulta puhdistustyöltä edellytettävät vaatimukset. Alueen pohjavettä tule tarkkailla kahden vuoden ajan maaperän puhdistuksen jälkeen.

Diplomi-insinööri

Olli Valo

TIEDOKSI

ENVIRON Corporation Finland Oy, Ratapihantie 11, 00520 HELSINKI  
Lahden seudun ympäristöpalvelut, PL 126, 15141 LAHTI



Häme

27.12.2010

YLO/252/2010

Ympäristö ja luonnonvarat

Newsec Oy  
PL 52  
00101 HELSINKI

Pohjaveden tarkkailu kunnostetulla kiinteistöllä, raportti kesäkuu 2010, ENVIRON

## POHJAVEDEN TARKKAILU KUNNOSTETULLA KIINTEISTÖLLÄ, HIRSIMETSÄNTIE 5, LAHTI

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut yllämainitun yhteenvetoraportin Lahdessa Hirsimetsäntie 5:ssä sijaitsevan kiinteistön pohjaveden tarkkailun tuloksista. Raportin on laatinut ENVIRON Corporation Finland Oy 28.6.2010. Hämeen ELY-keskus esittää raportista lausuntonaan seuraavaa:

Hämeen ympäristökeskus antoi 28.10.2008 päätöksen Hirsimetsäntie 5:ssä sijaitsevan kiinteistön (398-5-933-10) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Päätöksessä määrättiin, että alueen pohjavettä tuli tarkkailla maaperän puhdistustyön yhteydessä ja puhdistustyön jälkeen kerran vuodessa kahden vuoden ajan päätöksessä vahvistetun tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailun tulokset ja yhteenvetoraportti tuli toimittaa Hämeen ympäristökeskukselle (nyk. Hämeen ELY-keskus).

Kohteen maaperä puhdistettiin 12.11.-4.12.2008. Pohjavesinäytteet otettiin ennen kunnostusta sekä kunnostustöiden jälkeen v. 2009 ja 2010. Kunnostuksen jälkeen pohjavedessä ei todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, kuten öljyhiilivetyjä tai VOC-yhdisteitä.

Hämeen ympäristökeskuksen päätöksen (28.10.2008) edellyttämä pohjaveden tarkkailu voidaan lopettaa.

Yksikön päällikön sijainen

Olli Valo

TIEDOKSI

ENVIRON Corporation Finland Oy, Ratapihantie 11, 00520 HELSINKI

Lahden seudun ympäristöpalvelut